



1- REPORTE GENERAL DE LA CONVOCATORIA DEL SICP

Estado del Llamado:	Publicado
Fecha de Publicación del Llamado:	2026-04-23 18:38:43
Observaciones:	
Restricciones:	



2- BASES Y CONDICIONES SICP COMPLEMENTO DE LA VERSION IMPRESA

N° de PAC - ID:	487435	Modalidad:	Menor cuantía nacional
Descripción del llamado:	Reparación de empedrados, cordones, registros y elaboración de badenes en la zona urbana del Distrito de Fram	Plurianual:	
Año/s del llamado:	2026	Objeto de Gasto:	Obras
Forma de Adjudicación:	Por Total	Fuente de Financiamiento:	[30]
Fecha y Hora tope de consultas:	2026-04-28 12:00:00	Objeto del llamado:	Obras
Lugar de consultas:	SICP	% de Garantía de Mantenimiento de Ofertas:	5
Contacto:	Encargado de UOC	Tipo Garantía:	Garantía Bancaria, Póliza
Dirección de mail donde se debe consultar:	uocfram@gmail.com	Porcentaje agricultura familiar:	
Teléfono:	0761 265 235	Fecha y hora tope de presentación de ofertas:	2026-05-04 09:10:00
Lugar de presentación y apertura de ofertas:	Municipalidad de Fram	Oferta entrega lugar:	Municipalidad de Fram



3- CONDICIONES ESPECIALES DEL CONTRATO

Forma de Pago:	Contra Certificación	Vigencia del Contrato:	Hasta Recepción Definitiva
-----------------------	----------------------	-------------------------------	----------------------------



4- Historial de documentos adjuntos modificaciones/aclaraciones

Fecha de Publicación	Nombre del Archivo
2026-04-14 12:57:12	resolucion-de-aprobacion-de-pbc-69de633e35be2.pdf
2026-04-14 12:57:12	resolucion-permiso-municipal-69de6330c7c25.pdf
2026-04-14 12:57:12	resolucion-de-aprobacion-para-realizar-el-llamado-69de634bc7eb6.pdf
2026-04-14 12:57:12	planos-69de63614923b.pdf
2026-04-14 12:57:13	anexo-b-02-04-cdp-69de62e4e194b.pdf
2026-04-14 12:57:13	antecedente-de-estimacion-de-costos-69de630481bcf.zip
2026-04-14 12:57:13	justificacion-de-visita-tecnica-69de6322a2202.pdf
2026-04-14 12:57:13	dictamen-tecnico-especificaciones-tecnica-69de62f3504ba.pdf
2026-04-14 12:57:13	georeferenciamiento-id-487435-69de630fe4a74.zip
2026-04-21 08:05:29	nota-de-reparo-69e759652eccd.pdf