



1- REPORTE GENERAL DE LA CONVOCATORIA DEL SICP

Estado del Llamado:	Publicado
Fecha de Publicación del Llamado:	2026-05-13 07:34:33
Observaciones:	
Restricciones:	



2- BASES Y CONDICIONES SICP COMPLEMENTO DE LA VERSION IMPRESA

N° de PAC - ID:	482396	Modalidad:	Menor cuantía nacional
Descripción del llamado:	LMCN N° 53/2026 PROYECTO PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO PARA LA CALLE SIN NOMBRE PARALELO A LA CALLE CARLOS ANTONIO MEZA, ZONA LOMA MERLO, DE LA CIUDAD DE LUQUE	Plurianual:	
Año/s del llamado:	2026	Objeto de Gasto:	Obras
Forma de Adjudicación:	Por Total	Fuente de Financiamiento:	[30]
Fecha y Hora tope de consultas:	2026-05-26 12:00:00	Objeto del llamado:	Obras
Lugar de consultas:	SISTEMA INFORMATICO DE CONTRATACIONES PÚBLICAS - CONSULTAS - VIA PORTAL en el SICP ART. 50 RES 230/2025	% de Garantía de Mantenimiento de Ofertas:	5
Contacto:	Jefa de Licitaciones	Tipo Garantía:	Garantía Bancaria, Póliza
Dirección de mail donde se debe consultar:	munilunqueuoc@gmail.com	Porcentaje agricultura familiar:	
Teléfono:	021 642 215	Fecha y hora tope de presentación de ofertas:	2026-05-29 08:15:00
Lugar de presentación y apertura de ofertas:	Dirección de UOC - Municipalidad de Luque	Oferta entrega lugar:	Dirección de UOC - Municipalidad de Luque



3- CONDICIONES ESPECIALES DEL CONTRATO

Forma de Pago:	Contra Certificación	Vigencia del Contrato:	Hasta Recepción Definitiva
-----------------------	----------------------	-------------------------------	----------------------------



4- Historial de documentos adjuntos modificaciones/aclaraciones

Fecha de Publicación	Nombre del Archivo
2026-04-07 10:38:16	eett-69d505e571d01.pdf
2026-04-07 10:38:16	nota-anticipo-dncp-lmcp-53-2026-69d505da9fe40.pdf
2026-04-07 10:38:17	dictamen-tecnico-69d505afc680f.pdf
2026-04-07 10:38:17	aprobacion-pbc-69d505733d685.zip
2026-04-07 10:38:17	geolocalizacion-69d5058b87b7e.zip
2026-04-07 10:38:17	000-estimacion-de-costos-69d5057e7fd4e.zip
2026-04-07 10:38:17	resolucion-de-aprobacion-de-planos-lmcp-n-53-69d505c782d97.pdf
2026-04-07 10:38:17	planos-69d5059e84658.zip
2026-04-07 10:38:18	cdp-n-104-69d504f8f06c7.pdf
2026-05-13 07:22:43	nota-reparo-observaciones-dncp-lmcp-53-2026-69f341053d54c.pdf
2026-05-13 07:22:43	visita-tecnica-lmcp-n-53-69f3408592baf.pdf