



**1- REPORTE GENERAL DE LA CONVOCATORIA DEL SICP**

<b>Estado del Llamado:</b>	Publicado
<b>Fecha de Publicación del Llamado:</b>	2026-02-20 13:22:10
<b>Observaciones:</b>	
<b>Restricciones:</b>	



## 2- BASES Y CONDICIONES SICP COMPLEMENTO DE LA VERSION IMPRESA

<b>N° de PAC - ID:</b>	480217	<b>Modalidad:</b>	Menor cuantía nacional
<b>Descripción del llamado:</b>	REPARACION DE MURALLA PERIMETRAL - ESC. BAS. Nº 3652 SAN JOSE OBRERO	<b>Plurianual:</b>	
<b>Año/s del llamado:</b>	2026	<b>Objeto de Gasto:</b>	Obras
<b>Forma de Adjudicación:</b>	Por Total	<b>Fuente de Financiamiento:</b>	[30]
<b>Fecha y Hora tope de consultas:</b>	2026-03-17 12:00:00	<b>Objeto del llamado:</b>	Obras
<b>Lugar de consultas:</b>	SICP	<b>% de Garantía de Mantenimiento de Ofertas:</b>	5
<b>Contacto:</b>	DIRECTOR DE UOC	<b>Tipo Garantía:</b>	Declaración Jurada, Garantía Bancaria, Póliza
<b>Dirección de mail donde se debe consultar:</b>	morauoc@gmail.com	<b>Porcentaje agricultura familiar:</b>	
<b>Teléfono:</b>	+595 21 513-306	<b>Fecha y hora tope de presentación de ofertas:</b>	2026-03-20 08:30:00
<b>Lugar de presentación y apertura de ofertas:</b>	Municipalidad de Fernando de la Mora, oficina UOC	<b>Oferta entrega lugar:</b>	Municipalidad de Fernando de la Mora, oficina UOC



### 3- CONDICIONES ESPECIALES DEL CONTRATO

---

<b>Forma de Pago:</b>	Contra Certificación	<b>Vigencia del Contrato:</b>	Hasta Recepción Definitiva
-----------------------	----------------------	-------------------------------	----------------------------



#### 4- Historial de documentos adjuntos modificaciones/aclaraciones

Fecha de Publicación	Nombre del Archivo	Nombre del Archivo	Nombre del Archivo
2026-02-19 17:11:37	autorizacion-mec-mcn-id-480217-6995fe24cf860.pdf		
2026-02-19 17:11:37	plano-y-planta-de-ubicacion-y-detalles-escuela-3652-san-jose-obrero-6995fe175c06b.pdf		
2026-02-19 17:11:37	justificacion-visita-tecnica-obligatoria-mcn-id-480217-6995fe4bbc393.pdf		
2026-02-19 17:11:37	ddjj-llamado-mcn-dentro-de-los-limites-del-fonae-mcn-id-480217-6995fe2ab0410.pdf		
2026-02-19 17:11:37	480217-reparacion-de-muralla-perimetral-esc-bas-n-3652-san-jose-obrero-6995fe0c43119.zip		
2026-02-19 17:11:37	resolucion-aprobacion-mcn-id-480217-6995fe3b037da.pdf		
2026-02-19 17:11:38	resolucion-aprobacion-mcn-id-480217-6995fdec533cb.pdf		
2026-02-19 17:11:38	cdp-480217-6995fde48364c.pdf		
2026-02-19 17:11:38	dictamen-tecnico-480217-6995fdf40f7d6.pdf		
2026-02-20 10:32:48	pr-480217-cc-6998626ecf66e.zip		